



Elevation des cabinets

Echelle de 0.10 p. 1^m.



Coupe transversale

Détails des linteaux de l'écoin des pannes de la corniche de Brunay



Coupe de tous les joints des dalles